

瑞穂公園陸上競技場上層スタンド最前列部分下部コンクリート片の剥離について

報道発表日時：2026年5月30日 午後7時30分

瑞穂公園陸上競技場3階コンコース部分である上層スタンド最前列部分下部のコンクリート片の剥離について、下記のとおりご報告します。

概要

1. 発生日時

令和8年5月30日(土曜日)午前 8時10分ごろ、3階コンコース東側の床にコンクリート片(横約12センチメートル×縦約8センチメートル×厚さ約1.5センチメートル)を警備員が発見

2. 施設名

瑞穂公園陸上競技場(名古屋市瑞穂区山下通5-1)
指定管理者: 株式会社瑞穂LOOP-PFI

3. 状況

剥離箇所は別紙のとおりです。当該箇所については、速やかに立入禁止措置や防護ネットを貼る安全措置を取りました。

また、競技場の建設を行った株式会社竹中工務店(株式会社瑞穂LOOP-PFI代表企業)により当該剥離箇所と同じ構造である上層スタンド最前列部分下部について目視・打音確認を行い、安全を担保すべき箇所について全て立入禁止措置や防護ネットを貼る安全措置をとりました。

なお、以上の安全確認を行った上で、本日の午後2時からの名古屋グランパス対FC町田ゼルビアのゲームを開催しました。

4. 負傷者

なし

5. 今後

原因は現在調査中です。現在安全性は確認されていますが、アジア・アジアパラ競技大会までに立ち入り禁止エリアを解除できるよう措置します。



6. 参考: 瑞穂公園陸上競技場の施設概要

観客席: 約30,000席

構造: 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造の6階建て

供用開始日: 令和8年4月22日(水曜日)

添付ファイル

 [別紙 \(PDF 340.4 KB\)](#) 

報道発表に関するお問い合わせ

スポーツ市民局スポーツ施設課

担当者:加納、大橋




電話番号:052-972-3384

ファクス番号:052-972-4417

Eメール:a3263@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

5月30日午後9時30分まで職員が待機します。

剥離片発見場所



約12cm x 約8cm x 厚み1.5cmの
コンクリート片が剥離